vÃ¡ch ngÄƒn vÄƒn phÃ²ng

TÃ¢n Thá»‹nh

VÃ¡ch ngÄƒn vá»‡ sinh VNVS03

Gá»•i Ä‘á»ƒ biáº¿t giÃ¡



Chi tiáº¿t
Cháº¥t liá»‡u: gá»— cÃ´ng nghiá»‡p
Máº§u sáº¯c: xÃ¡m
ThÃ´ng tin chung vá»• VÃ¡ch ngÄƒn vá»‡ sinh
VÃ¡ch ngÄƒn vá»‡ sinh cÃ³ 2 loáº¡i

- *VÃ¡ch ngÄƒn vá»‡ sinh gá»— MFC chá»‹u áº©m (lÃµi xanh)*

Â

VÃ¡ch ngÄƒn vá»‡ sinh gá»— MFC Ä‘Æ°á»£c sá»- dá»¥ng rá»™ng rÃ£i trong cÃ¡c nhÃ hÃ ng, khÃ¡ch sáº¡n, há»™i trÆ°á»•ng, trung tÃ¢m há»™i nghá»‹, viá»‡n nghiÃªn cá»©u... mang láº¡i tÃ-nh tháº©m má»¹ cao vÃ vá»‡ sinh tá»‘t nháº¥t. Vá»›i cáº¥u táº¡o cháº¥t liá»‡u bá»•n vá»¯ng, gá»•n nháº¹, chá»‘ng chÃ¡y, chá»‘ng xÆ°á»›c vÃ chá»‘ng áº©m má»‘c hiá»‡u quáº£

Â

VÃ¡ch ngÄƒn vá»‡ sinh lÃ m báº±ng gá»— MFC mÃ u ghi chá»‹u áº©m. (loáº¡i gá»— chuyÃªn dá»¥ng lÃ m vÃ¡ch ngÄƒn vá»‡ sinh) bá»• máº·t phá»§ Melamine. vÃ¡ch vá»›i Ä‘á»™ dÃ y 1.8mm, káº¿t há»£p vá»›i cÃ¡c phá»¥ kiá»‡n chuyÃªn dá»¥ng nháº-p kháº©u nhÆ°: báº£n lá»• tá»± Ä‘Ã³ng, chÃ¢n cÃ¡ch sÃ n, khoÃ¡ WC 1 chiá»•u (chá»‰ cÃ³ ngÆ°á»•i bÃªn trong khoÃ¡ Ä‘Æ°á»£c)..... sáº£n pháº©m Ä‘Æ°á»£c thiáº¿t káº¿ vÃ láº¯p rÃ¡p theo thiáº¿t káº¿ vá»›i má»•i kÃ-ch thÆ°á»›c khÃ¡c nhau.

Táº¥m compact lÃ loáº¡i táº¥m vÃ¡n há»—n há»£p Ä‘uá»£c lÃ m tá»« bá»™t gá»—, cao lanh, keo Ã©p Ä‘áº·c biá»‡t, bá»• máº·t ngoÃ i phá»§ lá»›p melamine chá»‘ng tráº§y xÆ°á»›c, vÃ Ä‘áº·c biá»‡t lÃ mÃ u sáº¯c hoa vÄƒn hoÃ n toÃ n cÃ³ thá»ƒ tá»± chá»•n vá»›i nhiá»•u chá»§ng loáº¡i phong phÃº, Ä‘áº¹p máº¯t vÃ mang tÃ-nh tháº©m má»¹ cao. Táº¥m compact hoÃ n toÃ n ngÃ¢m trong nÆ°á»›c mÃ khÃ´ng bá»‹ ná»Ÿ hoáº·c bá»‹ tháº¥m, khÃ´ng chÃ¡y á»Ÿ nhiá»‡t Ä‘á»™ 80 Ä‘á»™ C, khÃ´ng bá»‹ biáº¿n dáº¡ng vÃ khÃ´ng bá»‹ tráº§y xÆ°á»›c.

Ä•áº·c tÃ-nh cÆ¡ báº£n cá»§a vÃ¡ch ngÄƒn vá»‡ sinh:

- Chá»‘ng tráº¥y xÆ°á»›c
- Chá»‹u nÆ°á»›c, chá»‹u tÃ¡c Ä‘á»™ng cá»§a axits - khÃ´ng bá»‹ áº£nh hÆ°á»Ÿng cá»§a thá»•i tiáº¿t
- Chá»‘ng chÃ¡y
- KhÃ´ng áº£nh hÆ°á»Ÿng tá»›i mÃ´i trÆ°á»•ng

ThÃ´ng tin